

Cortes De Energía En Piscinas Y Spas Públicos

Los apagones continuos u otros eventos inesperados pueden ocasionalmente causar una pérdida de energía. Durante un corte de energía, se deben tomar medidas para garantizar la seguridad de la piscina y/o spa en su instalación.

Corte de energía durante las horas diurnas de operación:

1. Cierre la piscina dentro de los 15 a 30 minutos posteriores al corte de energía.
2. Apague los sistemas de recirculación.
3. Apague cualquier equipo eléctrico adicional relacionado con la piscina.
4. Deje una luz o un aparato pequeño (radio) encendido para que pueda saber rápidamente cuándo ha restaurado la energía.

Corte de energía durante las horas nocturnas de operación:

1. Cierre la piscina inmediatamente. Dirija a todos los bañistas fuera y lejos del agua.
2. Revise el fondo de la piscina con una linterna para asegurarse de que todos los bañistas estén fuera del agua.
3. Revise los baños para ver si hay alguien que se haya caído o lesionado en la oscuridad.
4. Siga los pasos 2 - 4 de las pautas diurnas.

Después de que se restablezca la energía:

1. Encienda el sistema de recirculación en etapas si hay más de una bomba involucrada en el sistema.
2. Pruebe la química del agua para garantizar que cumpla con el estándar de calidad del agua.
3. Restablezca todos los relojes temporizadores para los sistemas de iluminación y recirculación.
4. Asegúrese de que los interruptores de apagado de emergencia del spa funcionen correctamente.
5. Una vez que haya verificado que todo el equipo de la piscina funciona correctamente y que la calidad del agua es satisfactoria, la piscina se puede reabrir.

El Código de Regulaciones de California (Sección 65525) y el Código de Salud y Seguridad de California (Secciones 116040 y 116043) exigen que el agua de las piscinas públicas sea recirculada y mantenida en una manera higiénica, saludable y segura durante las horas de operación.

Si usted necesita más información:

Llame al Departamento de Salubridad Ambiental del Condado de Sacramento al (916) 875-8440.